



## スクランフル・フォーメーション

## 遊び方 ●8方向ジョイステックにてブレイヤーを移動させ、Aボ

- タンにて武器を発射し、空中、地上の敵を破壊して行っ て下さい。
- 途中、おい板を破壊すると、仲間無が出現しますので、 それに触れると取得することが出来ます。
- おい対上拡張を破壊すると、解称に4種の仲特徴が取得 出来ます。
- A、Bボタンを同時に押すと、仲間機は最次に広がりながら独力ミサイルとなって発射され、都に出れば保体内部からエネルギー体が、円軌道を大きく落きながら載を
- よつによけて下さい。
  ●仲間機が2機以上(最高4機まで、それ以上はストック
  すれ、画面上的に映すで表示されます。)になると日ボタンを持すことによって、フォーメーションが変化し、プ
- レイヤー武器効力がアップされます。

  ●プレイヤーが4機以上、仲間機を取得すると、ストック

  され、確認される中に補充されて行きます。

- 又、ストックを残したままプレイヤー機が破壊されても、 プレイヤー機能がある限り、次のプレイヤー機に乗馬4 無まで編みされたかたたでゲームスタートとなれます。
  - 機まで補充されたかたちでゲームスタートとなります。 ●貸上のシーン中に敵大型戦艦が出現しますので戦略中央 初のエンジン (3ヶ所の赤い所) を地上ミサイルにて全
  - て被求すると、やっつけることが出来ます。 ● プレイヤー機が全部やられるとゲームオーバー。

9万以空中でサイルのみ多数発射、F3以地上でサイルのみ多数発射と、それで れフォーメーション海原により実践が実化します F1以空か、周上回くサイル同時発出できた、現在が極端に少なくなります。

## ●全国主要能市100余ヵ所の営業網

集・し・さ・を・表・出・す・る 株式会社 **ライトー**